

マルチ・ユーザーミナル III

英語版あります！

型番 QCT-M21MK(キーボードタイプ)
QCT-M21MF(フットタイプ)

1台のパソコンへ最大15台(人)まで同時入力が可能です。
各ターミナルよりExcelをリモート操作
測定個所の確認も一目でOK、公差判定も可能です。


最大接続長500m



いつでも、どのターミナル(作業員)からでも入力したい各Excelブック、各シート・セルに測定データがリアルタイム入力されます。

コントロールソフト 各ターミナルからの測定データをExcelのセルへ入力するためのコントロールを行います。

検査仕様書 【図番単位での規格登録】



基本設定

- 図番の入力
ターミナルより検査仕様書を読み出します。
※品名は省略可能
- ブック名の入力
ここで入力された「ブック名」が入力対象ブックになります。
- シート名の入力
ここで入力された「シート名」が追加対象シートになります。
(追加対象シートとはターミナルからロットNoを指定した時にブック内にシートを追加コピーする時の元になるシートです。)

測定項目

項目名・規格値・規格上下限・測定数・測定順・入力方向・入力セル番地・測定グループなどを作成します。

特徴

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- ★ パソコン側で登録した検査仕様書を元にして各ターミナルに測定手順や測定数の指示、公差の指示を行います。
- ★ ターミナルを使用する作業員は指示に従って測定作業を行うだけでパソコンの操作の必要はありません。
- ★ ターミナルから入力した測定データは1台のパソコンで一元管理できます。

測定器入力………デジマチック測定器(1点)

※RS232C出力の測定器には【PQC6100M】が必要です。
BCD出力の測定器には【PQC6200】が必要です。

- 外部入力………外部取り込みスイッチコネクタ(フットスイッチ)
- 表示部………LCD表示(輝度調整可)、4行16桁、英数・漢字表示
- 操作キー………英数(←、→、/)を含む
- 入出力………パソコン接続用(RS-485規格)
- 出力音………ブザー内蔵
- 電源………外部より供給
- 外形寸法………W90、D147、H50 mm、重量150g
- 最大接続長………100~500m
- 最大接続台数………15台



※キーボードタイプ

ターミナル表示例

1. 開始
2. 終了
3. 再開
4. 登録

※ターミナルメニュー画面イメージ

寸法1
UCL= 10.10
LCL= 9.90
006, 10.03

※ターミナル測定画面イメージ

- 表示画面が大きく、漢字対応。
- 卓上タイプで机上での操作性を向上
- 軽量タイプなので持ち運びOKです。
- 測定項目名・公差・測定箇所(n数)を同時に表示します。
- 出力の無い測定器の測定データはターミナルキーより入力できます。
- フットスイッチでの入力可能。