

データ・スイッチャ

◆ PQC7904M(手動切替)


4台の測定器より1つをスイッチにて選択

◆ PQC7904A(自動切替)

入力優先タイプ(ポートオープン)

本ユニットに接続した4台の測定器より出力する測定器を前面のスイッチで選択(PQC7904Aは切替不要)することができます。

使用する測定器が多い場合に入力ポートを増設し測定器の接続を頻繁に行う必要がなくなります。




【PQC7904M】概要

PQC7904MはINPUTに接続された4台のデジマチック測定器より1台をスイッチにより選択し、OUTPUTより出力するツールです。

また、逆に1台の測定器の出力先を4つに振り分けることもできます(PQC7904Aは不可)。

※PQC7904Aはスイッチによる選択は不要(どの測定器からでもスイッチの切替不要で出力可能)


【PQC7904M】外観



※選択されているポートが黄色く光ります。

- ① スイッチ……デジマチック信号の測定器の出力切替スイッチ
※PQC7904Aにはありません。
- ② OUTPUT……取り込み用インターフェースと接続する為のケーブル接続コネクタ(出力コネクタ)
- ③ INPUT……デジマチック信号の測定器接続コネクタ(入力コネクタ)

【PQC7904】接続例



注: 各種入力ツールにフットスイッチを接続し、フットスイッチによってデータ取り込みする場合にはPQC7904Mは問題ありませんが、PQC7904Aはポート1のみの入力になりますのでご注意ください。(左図ではポート1に接続しているインジケータのみフットスイッチでの取り込みが可能となります)
また、左図電子天秤はPQC6100Mに別途フットスイッチを接続することにより、フットスイッチでの取り込みも可能です。

【PQC7904M】仕様

入 力: デジマチック測定器(4点)
出 力: デジマチック信号(1点)
寸 法: 95(W) 58(D) 18(H)mm
重 量: 50g

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。