

多点同時計測用

入力ツール


PQC7109R (9ポートタイプ)

※ 2ポート、4ポート、5ポートタイプもあります。



9ポート版

仕様 (PQC7109R)
 入力：デジマチック信号の測定器が9台同時に接続可能
 外部取り込みスイッチ（フットスイッチ）接続可能。
 出力：USB ※RS232C準拠（DCE仕様）
 通信速度……9600 BPS
 パリティ……なし
 ストップ……1bit
 データ長……8bit
 警報：ブザーによる入力確認ができます（ON、OFFは選択）
 外形：140(W) 130(D) 80(H) mm
 電源：USBバスパワーにより供給。



PQC7112R

12ポート版

120(W) 160(D) 76(H) mm



PQC7124R

24ポート版

270(W) 220(D) 75(H) mm

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。


PQC7109R専用ソフト

QCS-A09B 自動データ入力ツール

【概要】 PQC7109Rから出力される測定データをMS-Excelのアクティブセルに転送するソフトウェアです。

複数の測定器を同時測定、指定した測定器のデータのみを取込することができます。

接続例



9ポート接続




USB接続

MS-Excelへ

フットスイッチ

※メニュー画面

※タイマーでの取込など、取込ソフトのご希望に付いてはご相談下さい。



フットスイッチを1度踏むだけで
印の入ってる測定器全ての
 データを取り込みできます。

※エクセル成績表例

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | n数 | インジケータ ① | インジケータ ② | インジケータ ③ | インジケータ ④ | インジケータ ⑤ | インジケータ ⑥ | インジケータ ⑦ | インジケータ ⑧ | インジケータ ⑨ |
| 2 | 1 | 0.002 | -0.003 | 0.004 | | 0.008 | -0.005 | | 0.002 | -0.003 |
| 3 | 2 | 0.005 | 0.007 | -0.002 | | -0.004 | 0.001 | | 0.005 | 0.007 |
| 4 | 3 | 0.003 | -0.012 | 0.001 | | 0.005 | -0.002 | | 0.003 | -0.012 |