


ポケット・メモ III/IV

※Ⅲは有線タイプ、Ⅳはコードレスタイプです。



型番
QCT-D32PR: ポケットメモⅢ
QCT-D34CR: ポケットメモⅣ

超軽量！超小型！重量95g！！（乾電池は含んでおりません）
測定個所の確認も一目でOK、公差判定も可能です。
保存したデータはMS-Excelへ簡単転送。

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



ポケット・メモⅣ
(受信機内蔵)

いつでも・どこでも

専用のパソコンが不要、ポケットサイズなので持ち運び自由自在です。必要な時に必要な場所で測定、データの収集が可能です。

合否判定可能

公差チェックの判定を内蔵ブザーにより、随時行えます。ポケットメモ本体にも表示。
※合格→ブザー1回 不合格→ブザー3回

テンキー入力可能

出力のない測定器のデータはポケットメモ本体キーより入力できますので、あらゆるデータを蓄積出来ます。

コードレス

デジマチック測定器からコードレスで測定値を収集しますので、ポケットメモは文字通りポケットに、両手で測定器を扱えます。
※Ⅲは有線タイプです。

CSV形式で出力可能

CSV形式ファイル出力機能付き。市販の各種ソフトウェアへの読み込みも可能。

フットスイッチより入力可能

フットスイッチによる入力が可能です。

コントロールソフト ※パソコンにて操作

検査仕様書 【図番単位での規格登録】




※検査仕様書作成画面

検査仕様書

- ・図番の入力
- ・項目名入力
- ・少数桁数の入力
- ・規格値の入力
- ・規格上下限の入力
- ・入力セル番地の設定
- ・グループNoの入力


検査仕様書に登録した図番・項目名・規格上下限はポケット・メモにて表示されます。



- 1行目：図番名(品名)
- 2行目：項目名
- 3行目：規格上下限(左に下限、右に上限)
- 4行目：左側にN数、右側に入力データ

が表示されます。
※カスタマイズ可能(別途料金)

基本使用手順



パソコンとの接続はRS232C接続です。

仕様

接続測定器：デジマチック測定器(1点)

※RS232C出力の測定器には【PQC6100M】が必要です。

BCD出力の測定器には【PQC6200】が必要です。

通信仕様：RS232Cで通信

メモリー

- ：品名コード(転送可能) 50件
- ：測定項目(全品名コード) 600件
- ：ロット番号(測定登録名) 100件
- ：測定データ(全ロット番号) 2000件

外部入力：外部取り込みスイッチコネクタ(フットスイッチ)

表示部：LCD表示(輝度調節可)
【英数 4行16桁表示】
【漢字 4行8桁表示】

操作キー：英数(-,/,/)を含む

警告音：ブザー内蔵

電源：単4電池2本
(特注にてACアダプターへの変更可)


外形寸法：110(W) 65(D) 28(H)

重量：95g

付属品：持ち運び用リストストラップ

SDカード対応ポケット・メモVI

タイマーによる長時間自動取込も可能



「特長」

- 1 : 従来の内蔵メモリから外付けのSDカード対応になりました。
- 2 : テキスト (CSV) ファイルで保存しますのでExcelでファイルとして直接読み込むことができます。
- 3 : データの収納はSDカードの容量まで可能です。
- 4 : デジマチック測定器がそのまま接続できます。
- 5 : タイムスタンプでデータやファイルの管理が簡単にできます。
- 6 : 1秒～4時間の自動取込が設定できます。

	A	B	C	D	E	F
1	N=0001	-0.004		N=0016	1.722	
2	N=0002	0.673		N=0017	1.955	
3	N=0003	0.975		N=0018	2.078	
4	N=0004	1.252		N=0019	2.209	
5	N=0005	1.38		N=0020	2.33	
6	N=0006	1.443		N=0021	2.381	
7	N=0007	1.603		N=0022	2.401	
8	N=0008	1.651		N=0023	2.429	
9	N=0009	1.553		N=0024	2.463	
10	N=0010	1.47		N=0025	2.512	
11	N=0011	1.377		N=0026	2.561	
12	N=0012	1.295		N=0027	2.582	
13	N=0013	1.211		N=0028	2.61	
14	N=0014	1.371		N=0029	2.557	
15	N=0015	1.52		N=0030	2.501	
16						

仕様 :

型番 : QCT-PSD II

保存方法 : SDカード

保存形式 : CSV形式

接続機器 : デジマチック測定器

電源 : 単三乾電池
: AC7アダプター(オプション)

寸法 : 115 * 68 * 30mm

品質管理、計測のシステム化を実現する